

 MENDOZA ESTADO DE RUTAS DE MENDOZA  VIALIDAD MENDOZA			
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD			
RUTAS PROVINCIALES	TIPO DE CALZADA	TRANSITABILIDAD	OBSERVACIONES
RP 13 - De Barrio El Sol hasta Uspallata, Las Heras.	Consolidado y de suelo natural.	Transitable de Uspallata al Cerro Siete Colores.	Intransitable desde el Cerro Siete Colores hasta el Barrio El Sol por el impacto de las lluvias de las últimas 48 horas.
Monumento Cristo Redentor - De Las Cuevas hasta la cima.	Enripiado y suelo natural.	Transitable.	Cuesta de 8,4 km de RN7 al Paso Uspallata (3.834 metros s.n.m.) - No es el Paso Cristo Redentor.
RP 22 Acceso Este - De RN 7 (Maipú) a RP 1 Costanera (Gillén)	Carpeta asfáltica.	Transitable.	Lat. Norte mano único hacia el oeste, de calle A. González al nudo vial ; y Lat. Sur, mano al este, mismo tramo.
RP 28 - De RP 23 (Algarrobal/L.as Heras) a RP 24 (La Pega/Lavalle)	Carpeta asfáltica.	Transitable.	Puentes sobre canales próximos a RP 24.
RP 33/RP 31 - Maipú/Lavalle - De RP 20 a puente río Mendoza.	Carpeta asfáltica.	Transitable con precaución.	Obras de repavimentación desde RP 33 y RP 20 a RP 33 y RP 31. En RP 31: puente deteriorado.
Rot.Churrasqueras/San Fco. Asís - Pque. Gral. S. Martín/La Favorita	Carpeta asfáltica.	Transitable. Finalizado asfalto Rot. P. Originarios.	Precaución en Rot. Las Churrasqueras,demarcación vial, y Av. del Libertador, altura Ecoparque, obra en calzada.
RP 50 - De Guaymallén a La Paz	Carpeta asfáltica	Transitable.	Precaución en tramo de RP 50, de Martinez a Ariza. Equipos pesados extrayendo tocones y raíces.
RP 52 Villavicencio - De Av. San Martín a Uspallata, Las Heras.	Carpeta asfáltica y de suelo natural.	Transitable.	Tramo de suelo natural desde el hotel Villavicencio hasta Uspallata.
RP 60 - De RN 40, Maipú, a RP 71, Santa Rosa.	Carpeta asfáltica.	Transitable.	Habilitada nueva rotonda de RP60 y Maza . Corte total en calle Maza al norte; habilitada al sur de RP 60.
RP 82 Nueva Panam. - De Ch. de Coria al Dique Potrerillos, Luján.	Carpeta asfáltica.	Transitable.	Obras de reconstrucción de la Nueva Panamericana en el tramo entre Chacras de Coria y Cacheuta.
RP 86 Los Cerrillos - De Ugarteche, Luján, a Tupungato.	Carpeta asfáltica.	Transitable con precaución.	Sedimentos en calzada y árbol caído. Baden en el arroyo Anchayuyo. No cruzar con descarga aluvional.
RP 89 - Potrerillos/El Salto/Vallecitos/ L.Vegas/V. Sol/L. Zorzaes/La Carrera/	Carpeta asfáltica y enripiado.	Transitable.	Badenes entre Potrerillos y Tupungato y en las villas cordilleranas. No cruzar con descarga aluvional.
RP 89 Manzano Histórico - De ciudad deTupungato a Tunuyán.	Carpeta asfáltica.	Transitable.	
RP 90 Mel. Villanueva y RN 40 - Ingreso a ciudad de Tunuyán	Carpeta asfáltica.	Precaución, desvíos, obra de nueva rotonda.	Livianos: R40 Vieja. Camiones: sur-norte por M. Villanueva y RN 40; norte-sur: RP 96 y La Puntilla.
RP 94 Manzano Histórico - De RP 92 a Ref. Portinari - Tunuyán.	Carpeta asfáltica y camino consolidado.	Transitable.	Tramo enripiado y de montaña del Cristo del Manzano al refugio Alférez Portinari. Camino de montaña.
RP 98 Lag. del Diamante - RN 40 hasta la laguna - San Carlos.	Enripiado y suelo natural.	Transitable.	Todo tipo de vehículos. Ingreso por el día de 7 a 17 horas. Para los que pernoctan, hasta las 19 hs
Dique Los Reyunos - De RP 150 a Camp. Los Resyunos - San Rafael.	Carpeta asfáltica/Consolidado	Transitable.	Tramo enripiado en perilago y zona de badenes en tramo asfaltado, no cruzarlos con descarga aluvional.
RP 153 - De Las Catitas, Santa Rosa a Monte Comán, San Rafael.	Carpeta asfáltica.	Con precaución por obras.	Repavimentación desde Las Catitas hasta Monte Comán. Máxima de 60 km p/h. en tramos en obra.
RP 160 - La Llave a RP 165 - San Rafael.	Carpeta asfáltica	Transitable	Obra finalizada.
RP 171 - De M. Comán a RN 143 Real del Padre - San Rafael.	Carpeta asfáltica.	Con precaución por obras: Máxima: 60 km p/h.	Obras de repavimentación de calzada. Desvío lateral en tramo de reconstrucción.
RP 173 Cañón del Atuel - De RN 143 a dique El Nihuil - S.Rafael.	Carpeta asfáltica/Consolidado	Transitable.	Tramo de suelo natural y enripiado entre los diques Valle Grande y El Nihuil.
RP 220 El Sosneado - De RN 40 al hotel abandonado - San Rafael.	Enripiado y suelo natural.	Transitable.	Para todo tipo de vehículos hasta el hotel abandonado.
Caverna de las Brujas y Huellas de Dinosaurios - Malargüe	Consolidado.	Transitable.	Con precaución en camino al Parque de Huellas de Dinosaurios.
Cast. Pincheira/ Carqueque - RN 40 a RP 226 V. Noble - Malargüe	Enripiado y suelo natural	Transitable con precaución.	Solo vehículos altos. Zona de badenes, no cruzarlos con descarga aluvional.
RP 222 Las Leñas - De RN 40 a Valle Hermoso, Malargüe.	Carpeta asfáltica y camino consolidado.	Transitable.	Con precaución al circuito Laguna de la Niña Encantada y en tramo de suelo natural entre Las Leñas y Valle Hermoso.
RP 226 - Las Loicas/V. Noble/El Azufre/Paso El Planchón, Mgie.	Enripiado y suelo natural.	Transitable hasta El Planchón, límite con Chile.	Paso Internacional a Chile, Vergara, abierto de 9 a 18 horas.
Intransitable Transitable con precaución			

ATENCIÓN. Acceso Este (RP 22): desde el 9 de febrero la Lateral Norte tendrá sentido único vial hacia el oeste, de calle Arturo González al nudo vial de Costanera (RP 1); y la Lateral Sur, hacia el este, en el mismo tramo que la Norte. Queda prohibido estacionar en ambas laterales, entre Hilario Cuadros y Cañadita Alegre en la Norte y entre La Purísima y Curupaytí en la Sur.